

부적합내역서

고객안내번호	4008-1912-0020-5	접수번호	4008-20191105-00033
건물명	아이파크호평현대아파트		
건물주소	경기도 남양주시 늘을3로 7(호평동, 호평동현대아이파크)		
검사종류	정밀검사	관할검사기관	경기북부지사
검사실시일	2020.01.13 ~ 2020.01.17	보완기간	2020.01.17~2020.03.12
상세내역			
호기(설치장소)	검사항목	부적합내용	조치결과
1(1101-1)	1.4.6	안전검사기준에 적합하지 않음 (피트 오일받이 기름제거 안됨)	
1(1101-1)	1.5.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (기계실 인터폰 카와 연결번호 표기 없음)	
2(1101-2)	1.4.6	안전검사기준에 적합하지 않음 (피트 오일받이 기름제거 안됨)	
2(1101-2)	1.5.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (기계실 인터폰 카와 연결번호 표기 없음)	
3(1102-1)	1.4.6	안전검사기준에 적합하지 않음 (피트 오일받이 기름제거 안됨)	
3(1102-1)	1.5.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (카내 조작반 상부 구멍마감 안됨)	
3(1102-1)	1.5.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (기계실 인터폰 카와 연결번호 표기 없음)	
4(1102-2)	1.4.6	안전검사기준에 적합하지 않음 (피트 오일받이 기름제거 안됨)	
4(1102-2)	1.5.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (기계실 인터폰 카와 연결번호 표기 없음)	
5(1102-3)	1.4.6	안전검사기준에 적합하지 않음 (피트 오일받이 기름제거 안됨)	
5(1102-3)	1.5.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (기계실 인터폰 카와 연결번호 표기 없음)	
5(1102-3)	1.5.2	안전검사기준에 적합하지 않음 (카 도어콘트롤러 고정상태 불량)	
5(1102-3)	1.5.3	안전검사기준에 적합하지 않음 (카 도어슈 2개 물힘량 적음)	
5(1102-3)	1.14.2	피트 침수를 방지하는 보호수단 작동상태 불량 (피트 배수펌프 작동 불량 및 집수정 물고임)	
6(1103-1)	1.4.6	안전검사기준에 적합하지 않음 (피트 오일받이 기름제거 안됨)	
6(1103-1)	1.4.7	안전검사기준에 적합하지 않음 (8층 도어슈 부식됨)	
6(1103-1)	1.4.9	안전검사기준에 적합하지 않음 (카 가이드슈 소음 발생함)	
6(1103-1)	1.5.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (기계실 인터폰 카와 연결번호 표기 없음)	
6(1103-1)	1.5.3	안전검사기준에 적합하지 않음 (카 도어슈 마모됨)	
6(1103-1)	1.9.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (전원 차단 후 재투입시 카위치 오동작 발생함)	
7(1103-2)	1.4.6	안전검사기준에 적합하지 않음 (피트 오일받이 기름제거 안됨)	
7(1103-2)	1.5.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (기계실 인터폰 카와 연결번호 표기 없음)	
7(1103-2)	1.5.1	카 내 비상조명장치 작동 안됨	
7(1103-2)	1.5.3	안전검사기준에 적합하지 않음 (카 도어슈 마모됨)	

호기(설치장소)	검사항목	부적합내용	조치결과
7(1103-2)	1.6.3	보상수단 설치상태 불량 (균형체인 간섭소음 있음)	
8(1104-1)	1.2.2	안전검사기준에 적합하지 않음 (권상기 축 누유 있음)	
8(1104-1)	1.4.6	안전검사기준에 적합하지 않음 (피트 오일받이 기름제거 안됨)	
8(1104-1)	1.4.7	안전검사기준에 적합하지 않음 (3층 도어슈 부식됨)	
8(1104-1)	1.5.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (기계실 인터폰 카와 연결번호 표기 없음 및 기계실 인터폰 작동 불량)	
8(1104-1)	1.5.1	카 내 비상조명장치 작동 안됨	
8(1104-1)	1.5.3	안전검사기준에 적합하지 않음 (카 도어슈 마모됨)	
9(1104-2)	1.3.2.1	기계실 조명 설치상태 불량 (기계실 조명스위치 고정상태 불량)	
9(1104-2)	1.4.6	안전검사기준에 적합하지 않음 (피트 오일받이 기름제거 안됨)	
9(1104-2)	1.4.7	안전검사기준에 적합하지 않음 (15층 도어슈 부식 및 1층 도어슈 고정볼트 풀림)	
9(1104-2)	1.5.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (기계실 인터폰 카와 연결번호 표기 없음)	
9(1104-2)	1.5.3	안전검사기준에 적합하지 않음 (카 도어슈 마모됨)	
9(1104-2)	1.6.4	안전검사기준에 적합하지 않음 (브레이크 플런저 개방 확인스위치 간격조정 불량)	
10(1104-3)	1.4.6	안전검사기준에 적합하지 않음 (피트 오일받이 기름제거 안됨 및 피트 오일받이 1개 없음)	
10(1104-3)	1.4.9	안전검사기준에 적합하지 않음 (운행중 균형추축 소음 발생함)	
10(1104-3)	1.5.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (기계실 인터폰 카와 연결번호 표기 없음)	
10(1104-3)	1.5.3	안전검사기준에 적합하지 않음 (카 도어슈 마모됨)	
10(1104-3)	1.6.1.2	로프 간 장력이 균등하지 않음	
10(1104-3)	1.6.4	안전검사기준에 적합하지 않음 (브레이크 플런저 개방 확인스위치 휘어짐)	
11(1105-1)	1.4.6	안전검사기준에 적합하지 않음 (피트 오일받이 기름제거 안됨)	
11(1105-1)	1.4.7	승강장문 문짝 간 틈새 초과 (17, 18층 승강장문 하부틈새 조정 불량)	
11(1105-1)	1.4.9	안전검사기준에 적합하지 않음 (균형추축 레일오일 부족함)	
11(1105-1)	1.5.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (기계실 인터폰 카와 연결번호 표기 없음)	
11(1105-1)	1.5.4	안전검사기준에 적합하지 않음 (9층 인터록 간격조정 불량)	
11(1105-1)	1.6.4	안전검사기준에 적합하지 않음 (브레이크 전원 보조접점 고정상태 불량)	
11(1105-1)	1.14.4	문 열림 버튼 작동 안됨 (카내 1차 소방안전시 문열림 안됨)	
12(1105-2)	1.2.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (제어반 수동 상승, 하강스위치 끼임현상 발생함)	
12(1105-2)	1.2.2	안전검사기준에 적합하지 않음 (권상기 누유 있음)	
12(1105-2)	1.4.6	안전검사기준에 적합하지 않음 (피트 오일받이 기름제거 안됨)	
12(1105-2)	1.4.7	안전검사기준에 적합하지 않음 (12층 도어슈 고정볼트 1개 없음)	
12(1105-2)	1.5.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (카내 천정 루버 고정상태 불량)	
12(1105-2)	1.5.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (기계실 인터폰 카와 연결번호 표기 없음)	
12(1105-2)	1.5.3	안전검사기준에 적합하지 않음 (카 도어슈 마모됨)	

호기(설치장소)	검사항목	부적합내용	조치결과
12(1105-2)	1.6.1.2	로프 간 장력이 균등하지 않음	
12(1105-2)	1.6.4	브레이크 작동 시 카의 감속도 초과 (브레이크 슬립 조정 불량)	
12(1105-2)	1.6.4	안전검사기준에 적합하지 않음 (브레이크 전원 보조접점 손상됨)	
12(1105-2)	1.7.1	파이널 리미트 스위치가 완충기에 충돌하기 전에 작동 안됨 (균형추 런바이 미달됨 - 충돌판 1장 제거)	
13(1106-1)	1.3.1.3	안전검사기준에 적합하지 않음 (도르래 보호망 고정상태 불량)	
13(1106-1)	1.4.6	안전검사기준에 적합하지 않음 (피트 오일받이 기름제거 안됨)	
13(1106-1)	1.4.7	안전검사기준에 적합하지 않음 (1, 9층 도어슈 부식됨)	
13(1106-1)	1.4.9	안전검사기준에 적합하지 않음 (균형추측 레일오일 부족함)	
13(1106-1)	1.5.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (기계실 인터폰 카와 연결번호 표기 없음)	
13(1106-1)	1.5.3	카문 문짝과 문틀 사이 틈새 초과	
13(1106-1)	1.6.1.2	로프 단말부 설치상태 불량 (균형추측 분할핀 1개 없음)	
13(1106-1)	1.14.2	피트 침수를 방지하는 보호수단 작동상태 불량 (피트 배수펌프 작동 불량)	
14(1106-2)	1.3.1.3	안전검사기준에 적합하지 않음 (도르래 보호망 고정상태 불량)	
14(1106-2)	1.4.6	안전검사기준에 적합하지 않음 (피트 오일받이 기름제거 안됨)	
14(1106-2)	1.5.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (기계실 인터폰 카와 연결번호 표기 없음)	
14(1106-2)	1.6.4	안전검사기준에 적합하지 않음 (브레이크 플런저 개방 확인스위치 간격조정 불량)	
14(1106-2)	1.7.1	파이널 리미트 스위치가 완충기에 충돌하기 전에 작동 안됨 (균형추 런바이 미달됨 - 충돌판 1장 제거)	
14(1106-2)	1.7.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (하부 강제감속스위치 롤러 소음 심함)	
14(1106-2)	1.14.4	안전검사기준에 적합하지 않음 (L층 비상호출스위치 작동시 비상운전램프 미점등)	
15(1107-1)	1.2.2	안전검사기준에 적합하지 않음 (보조도르래 홀 로프기름 오염됨)	
15(1107-1)	1.4.6	안전검사기준에 적합하지 않음 (피트 오일받이 기름제거 안됨)	
15(1107-1)	1.4.7	안전검사기준에 적합하지 않음 (1층 도어슈 부식됨)	
15(1107-1)	1.4.9	안전검사기준에 적합하지 않음 (카 가이드슈 소음 발생함 및 균형추측 레일오일 부족함)	
15(1107-1)	1.5.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (기계실 인터폰 카와 연결번호 표기 없음 및 기계실 인터폰 작동 불량)	
15(1107-1)	1.5.3	안전검사기준에 적합하지 않음 (카 도어슈 마모됨)	
15(1107-1)	1.6.1.2	로프 간 장력이 균등하지 않음	
15(1107-1)	1.6.4	안전검사기준에 적합하지 않음 (브레이크 전원 보조접점 고정상태 불량)	
15(1107-1)	1.9.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (전원 차단 후 재투입시 카위치 오동작 발생함)	
16(1108-1)	1.4.6	안전검사기준에 적합하지 않음 (피트 오일받이 기름제거 안됨 및 피트 오일받이 1개 없음)	
16(1108-1)	1.4.8	승강로 조명 작동상태 불량 (피트 작업등 미점등)	
16(1108-1)	1.4.9	안전검사기준에 적합하지 않음 (카 가이드슈 소음 발생함)	
16(1108-1)	1.5.1	카 내 비상통화장치 통화가 원활하지 않음 (비상통화장치 잡음 있음)	
16(1108-1)	1.5.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (기계실 인터폰 카와 연결번호 표기 없음)	

호기(설치장소)	검사항목	부적합내용	조치결과
16(1108-1)	1.5.3	안전검사기준에 적합하지 않음 (카 도어슈 마모됨)	
16(1108-1)	1.7.1	파이널 리미트 스위치가 완충기에 충돌하기 전에 작동 안됨 (균형추 런바이 미달됨 - 충돌판 1장 제거)	
16(1108-1)	1.14.4	안전검사기준에 적합하지 않음 (카내 2차 소방안전시 경보음 작동 불량)	
17(1108-2)	1.4.6	안전검사기준에 적합하지 않음 (피트 오일받이 기름제거 안됨)	
17(1108-2)	1.4.7	안전검사기준에 적합하지 않음 (16층 도어슈 부식됨)	
17(1108-2)	1.5.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (기계실 인터폰 카와 연결번호 표기 없음 및 기계실 인터폰 작동 불량)	
17(1108-2)	1.5.1	카 내 비상조명장치 조도 미달	
17(1108-2)	1.5.3	안전검사기준에 적합하지 않음 (카 도어슈 마모됨)	
17(1108-2)	1.5.4	안전검사기준에 적합하지 않음 (카 도어 닫힘시 소음 발생함)	
17(1108-2)	1.6.4	안전검사기준에 적합하지 않음 (브레이크 플런저 개방 확인스위치 휘어짐)	
18(1109-1)	1.4.6	안전검사기준에 적합하지 않음 (피트 오일받이 기름제거 안됨)	
18(1109-1)	1.4.7	안전검사기준에 적합하지 않음 (15층 도어슈 부식됨)	
18(1109-1)	1.5.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (기계실 인터폰 카와 연결번호 표기 없음)	
18(1109-1)	1.5.3	안전검사기준에 적합하지 않음 (카 도어슈 마모됨)	
18(1109-1)	1.5.4	승강장문 열림틈새 초과 (L층 승강장문 하부 벌어짐 초과됨)	
19(1109-2)	1.4.6	안전검사기준에 적합하지 않음 (피트 오일받이 기름제거 안됨)	
19(1109-2)	1.4.7	안전검사기준에 적합하지 않음 (7층 도어슈 부식됨)	
19(1109-2)	1.4.9	안전검사기준에 적합하지 않음 (균형추측 하부 가이드슈 고정 불량)	
19(1109-2)	1.5.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (기계실 인터폰 카와 연결번호 표기 없음)	
19(1109-2)	1.6.1.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (주로프 소선 파단 및 부식 심함)	
19(1109-2)	1.7.1	파이널 리미트 스위치가 완충기에 충돌하기 전에 작동 안됨 (균형추 런바이 미달됨 - 충돌판 1장 제거)	
19(1109-2)	1.14.2	피트 침수를 방지하는 보호수단 작동상태 불량 (피트 배수펌프 작동 불량)	
20(1110-1)	1.4.6	안전검사기준에 적합하지 않음 (피트 오일받이 기름제거 안됨)	
20(1110-1)	1.4.7	승강장문 문짝과 문틀 사이 틈새 초과 (L층 승강장문 틈새기준 초과함)	
20(1110-1)	1.4.7	승강장문 문짝 간 틈새 초과 (1, 7층 승강장문 하부틈새 조정 불량)	
20(1110-1)	1.4.9	안전검사기준에 적합하지 않음 (균형추측 가이드슈 소음 발생함)	
20(1110-1)	1.5.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (기계실 인터폰 카와 연결번호 표기 없음)	
20(1110-1)	1.5.1	카 내 비상조명장치 작동 안됨	
20(1110-1)	1.6.4	안전검사기준에 적합하지 않음 (브레이크 플런저 개방 확인스위치 간격조정 불량)	
20(1110-1)	1.7.1	파이널 리미트 스위치가 완충기에 충돌하기 전에 작동 안됨 (균형추 런바이 미달됨 - 충돌판 1장 제거)	
20(1110-1)	1.9.1	착상 정확도 ± 10 mm 초과 (8층 착상오차 있음)	
20(1110-1)	1.14.2	피트 침수를 방지하는 보호수단 작동상태 불량 (피트 배수펌프 작동 불량)	
21(1110-2)	1.2.2	안전검사기준에 적합하지 않음 (권상기 축 누유 있음)	

호기(설치장소)	검사항목	부적합내용	조치결과
21(1110-2)	1.4.6	안전검사기준에 적합하지 않음 (피트 오일받이 기름제거 안됨)	
21(1110-2)	1.4.7	안전검사기준에 적합하지 않음 (18층 도어슈 부식됨 및 N층 승강장도어 패널과 도어슈 연결부 떨어짐)	
21(1110-2)	1.4.7	승강장문 문짝 간 틈새 초과 (5, 17층 승강장문 하부틈새 조정 불량)	
21(1110-2)	1.5.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (기계실 인터폰 카와 연결번호 표기 없음)	
21(1110-2)	1.5.4	안전검사기준에 적합하지 않음 (10층 인터록 간격조정 불량)	
21(1110-2)	1.6.4	안전검사기준에 적합하지 않음 (브레이크 플런저 개방 확인스위치 간격조정 불량)	
21(1110-2)	1.8.2	안전검사기준에 적합하지 않음 (조속기로프 인장장치 소음 심함)	
22(1111-1)	1.4.6	안전검사기준에 적합하지 않음 (피트 오일받이 기름제거 안됨)	
22(1111-1)	1.5.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (카내 조작반 잠금장치 불량)	
22(1111-1)	1.5.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (기계실 인터폰 카와 연결번호 표기 없음 및 기계실 인터폰 작동 불량)	
23(1111-2)	1.4.6	안전검사기준에 적합하지 않음 (피트 오일받이 기름제거 안됨)	
23(1111-2)	1.5.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (기계실 인터폰 카와 연결번호 표기 없음)	
23(1111-2)	1.5.1	카 내 비상조명장치 작동 안됨	
23(1111-2)	1.5.3	안전검사기준에 적합하지 않음 (카 도어슈 마모됨)	
23(1111-2)	1.5.4	안전검사기준에 적합하지 않음 (11층 인터록 간격조정 불량)	
23(1111-2)	1.6.4	안전검사기준에 적합하지 않음 (브레이크 개방간격 조정 불량)	
24(1112-1)	1.4.6	안전검사기준에 적합하지 않음 (피트 오일받이 기름제거 안됨)	
24(1112-1)	1.5.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (카내 조작반 잠금장치 불량)	
24(1112-1)	1.5.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (기계실 인터폰 카와 연결번호 표기 없음)	
24(1112-1)	1.5.3	안전검사기준에 적합하지 않음 (카 도어슈 마모됨)	
25(1112-2)	1.4.6	먼지, 유해한 연기 및 습기로부터 보호되지 않음 (피트 청결상태 불량)	
25(1112-2)	1.4.6	안전검사기준에 적합하지 않음 (피트 오일받이 기름제거 안됨)	
25(1112-2)	1.4.7	안전검사기준에 적합하지 않음 (1, 15층 도어슈 부식됨)	
25(1112-2)	1.4.7	승강장문 문짝 간 틈새 초과 (11층 승강장문 하부틈새 조정 불량)	
25(1112-2)	1.5.1	카 내 비상통화장치 설치상태 불량 (카내 주조작반 인터폰버튼 작동 불량)	
25(1112-2)	1.5.1	안전검사기준에 적합하지 않음 (기계실 인터폰 카와 연결번호 표기 없음)	
25(1112-2)	1.5.1	카 내 비상조명장치 작동 안됨	
25(1112-2)	1.5.3	안전검사기준에 적합하지 않음 (카 도어슈 마모됨)	
25(1112-2)	1.5.4	승강장문 열림틈새 초과 (1층 승강장문 하부 벌어진 초과됨)	
25(1112-2)	1.6.4	안전검사기준에 적합하지 않음 (브레이크 플런저 개방 확인스위치 간격조정 불량)	
25(1112-2)	1.8.8	안전검사기준에 적합하지 않음 (조속기 슬레노이드 정상 동작 후 복귀상태 불량)	

※ 부적합내용에 대한 검사항목별 검사기준내용은 승강기 설치검사 및 안전검사기준을 확인하시기 바랍니다.