

# 부적합내역서

고객안내번호	4011-2011-0644-2	접수번호	4011-20201110-00033
건물명	행신3차SK VIEW 아파트		
건물주소	경기도 고양시 덕양구 행신로 131-11(행신동, 행신3차에스케이뷰아파트)		
검사종류	정기검사	관할검사기관	고양파주시사
검사실시일	2021.01.14 ~ 2021.01.15	보완기간	2021.01.15~2021.02.13
<b>상세내역</b>			
호기(설치장소)	검사항목	부적합내용	조치결과
3(302-1)	1.4.1	카 내 비상조명장치 작동 안됨 (비상등 미점등)	
3(302-1)	1.4.1	청각 및 시각적인 신호 작동 안됨 (과부하감지장치 경보 작동 안됨)	
3(302-1)	1.8.1	정격속도의 92 % 미만 (주행 속도 기준 미달)	
3(302-1)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (브레이크 라이닝 마모)	
6(303-3)	1.6.1	파이널 리미트 스위치가 완충기에 충돌하기 전에 작동 안됨	
6(303-3)	1.7.2	안전검사기준에 적합하지 않음 (조속기 로프 브라켓 간섭 소음 있음)	
6(303-3)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (브레이크 플런저 오염)	
7(304-1)	1.4.1	카 내 비상조명장치 작동 안됨 (비상등 미점등)	
7(304-1)	1.10.2	안전검사기준에 적합하지 않음 (장애인용 인터폰 호출버튼 작동 안됨)	
7(304-1)	1.14	안전검사기준에 적합하지 않음 (카내 위치 표시기 표시 불량)	
8(305-1)	1.8.1	정격속도의 92 % 미만 (주행 속도 기준 미달)	
9(305-2)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (균형추 상부 가이드 롤러 편마모)	
10(306-1)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (카 하부 가이드 롤러 편마모)	
10(306-1)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (브레이크 라이닝 마모)	
11(306-2)	1.6.1	파이널 리미트 스위치가 완충기에 충돌하기 전에 작동 안됨	
11(306-2)	1.10.2	안전검사기준에 적합하지 않음 (장애인용 인터폰 호출버튼 작동 안됨)	
12(307-1)	1.4.1	카 내 비상조명장치 작동 안됨 (비상등 미점등)	

※ 부적합내용에 대한 검사항목별 검사기준내용은 승강기 설치검사 및 안전검사기준을 확인하시기 바랍니다.