

고객안내번호	4015201103152	접수번호	4015-20201030-00017
건물명	당정대우푸르지오아파트		
건물주소	경기도 군포시 당정역로 9 (당정동)		
검사종류	경기검사	관할검사기관	안양지사
검사실시일	20210118~20210119		

□ 승강기 상세내역

승강기고유번호	호기(설치장소)	형식/종류	판정결과	검사유효기간(보완기간)
2143-514	1(101-1)	소방구조/장애인용 권상식 VVVF	조건부합격	20210317
2143-515	2(101-2)	소방구조/장애인용 권상식 VVVF	조건부합격	20210317
2143-516	3(102-1)	소방구조/장애인용 권상식 VVVF	조건부합격	20210317
2143-517	4(102-2)	소방구조/장애인용 권상식 VVVF	조건부합격	20210317
2143-518	5(103-1)	소방구조/장애인용 권상식 VVVF	조건부합격	20210317
2143-519	6(103-2)	소방구조/장애인용 권상식 VVVF	조건부합격	20210317
2143-520	7(104-1)	소방구조/장애인용 권상식 VVVF	조건부합격	20210317
2143-521	8(104-2)	소방구조/장애인용 권상식 VVVF	조건부합격	20210317
2143-522	9(104-3)	소방구조/장애인용 권상식 VVVF	조건부합격	20210317
2143-523	10(105-1)	소방구조/장애인용 권상식 VVVF	합격	20211125
2143-524	11(105-2)	소방구조/장애인용 권상식 VVVF	합격	20211125
2143-525	12(105-3)	소방구조/장애인용 권상식 VVVF	조건부합격	20210317
2143-526	13(106-1)	소방구조/장애인용 권상식 VVVF	합격	20211125
2143-527	14(106-2)	소방구조/장애인용 권상식 VVVF	합격	20211125

- 이하 여백 -

□ 부적합 상세내역

호기(설치장소)	검사항목	부적합내용
1(101-1)	1.11.4	소방운전 스위치 작동상태 불량 (카, 승강장 소방운전 전환 상태 미흡)
2(101-2)	1.4.1	카 내 비상통화장치 유지관리업체 등으로 연결 안됨
2(101-2)	1.4.1	청각 및 시각적인 신호 작동 안됨
3(102-1)	1.4.1	카 내 비상통화장치 유지관리업체 등으로 연결 안됨
4(102-2)	1.4.1	카 내 비상통화장치 유지관리업체 등으로 연결 안됨
5(103-1)	1.4.1	카 내 비상통화장치 유지관리업체 등으로 연결 안됨
5(103-1)	1.6.1	파이널 리미트 스위치가 완충기에 충돌하기 전에 작동 안됨
5(103-1)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (카문 홀드 스프링 없음)
6(103-2)	1.4.1	카 내 비상통화장치 유지관리업체 등으로 연결 안됨
7(104-1)	1.4.1	카 내 비상통화장치 시설물 내로 연결 안됨 (기계실 비상통화장치 작동상태 미흡)
7(104-1)	1.4.1	카 내 비상통화장치 유지관리업체 등으로 연결 안됨
7(104-1)	1.4.4	안전검사기준에 적합하지 않음 (승강장문 도어스위치 보호조치 안됨 3층)
8(104-2)	1.6.1	파이널 리미트 스위치가 완충기에 충돌하기 전에 작동 안됨
8(104-2)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (권상기 베어링 오일 누유)

호기(설치장소)	검사항목	부적합내용
8(104-2)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (카운 홀드 스프링 없음)
9(104-3)	1.6.1	파이널 리미트 스위치가 완충기에 충돌하기 전에 작동 안됨
9(104-3)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (브레이크 플런저 청결상태 미흡)
12(105-3)	1.13	안전검사기준에 적합하지 않음 (브레이크 플런저 청결상태 미흡)

- 이하 여백 -