



건축도면 상 정확한 골조 확인 불가함  
본 치수 기준으로 건축반영 요망



번경번호	일	번	경	도	3 각 법	척도	1 / 70	단위	MM	일치	2020.11.05	공사명	남동진빌딩판매시설	호기	NO.1.2
	검	도			제도	소재	계	검도	정분규	승인	홍석조	설치장소		도명	CONCRETE OPENING OF ESCALATOR
<b>HYUNDAI ELEVATOR</b>												도번	A200196919S004		
												번경번호			